

事業用自動車事故調査委員会の調査報告書の公表について

国土交通省 平成 30 年 6 月 8 日

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000346.html

下記の調査事案についての報告書が議決され、当該報告書が公表されました

○ 重要調査対象

◇トラクタ・バンセミトレーラの追突事故（香川県観音寺市）

<http://www.mlit.go.jp/common/001237771.pdf>

◆事故概要（抜粋）

- 平成 28 年 10 月 8 日 21 時 56 分頃、香川県観音寺市の国道 11 号上り線において、トラクタ・バンセミトレーラが製材品 19,000kg を積載して走行中、進路前方の車道を同一方向に太鼓台を引いて進行していた秋祭りの参加者（約 60 名）の行列に突っ込み、同太鼓台に衝突
- 1 名が死亡し、5 名が重傷、34 名が軽傷

◇中型トラックの追突事故（山口県下松市）

<http://www.mlit.go.jp/common/001237782.pdf>

◆事故概要（抜粋）

- 平成 28 年 5 月 3 日 21 時 39 分頃、山口県下松市の山陽自動車道下り線において、食品約 2,000 kg を積載した中型トラックが片側 2 車線の第 1 通行帯を走行中、渋滞で停止中の車列に追突し、合計 7 台の車両が関係する追突事故
- 乗用車の乗員 3 名が死亡し、2 名が重傷を負うとともに、関係車両の乗員 1 名が重傷を、4 名が軽傷

◇トラクタ・車両運搬セミトレーラの対歩行者事故（大阪市住之江区）

<http://www.mlit.go.jp/common/001237780.pdf>

◆事故概要（抜粋）

- 平成 28 年 6 月 4 日 9 時 53 分頃、大阪市住之江区の府道 29 号線の信号交差点において、トラクタ・車両運搬セミトレーラが交差点を左折した際、横断歩道を左側から横断していた車いす利用者等を轢過
- 車いす利用者が死亡し、車いすを押していた歩行者が重傷